1-27-03 HLS

72

NE COR SEC. 30-101-18

SEE BOOK 200 P 30

JHS CREW LOCATED CORNER
FOUND BENT 5/8" IRON

5-29-03 UNCOVERED BENT 5/8" ∅ 2', REPLACED
WITH 16" 5/8" ∅

SEE BOOK 438 PG 28
MOWER CO. R/W PLAT NO. 15

